


Оптический преобразователь АЕ2 для связи счетчиков серии АЛЬФА через оптический порт с компьютером (интерфейс USB)

Перед использованием оптического преобразователя АЕ2 необходимо установить на компьютер драйвер для соответствующей операционной системы, который находится в папке DRIVER установочного диска.

После установки драйвера оптический преобразователь АЕ2 будет автоматически определяться в системе при каждом подключении как виртуальный СОМ-порт.



Система сама назначит номер виртуальному СОМ-порту, который при желании можно изменить на любой другой. Для использования оптического преобразователя АЕ2 в вашей программе (AlphaPLUS, Metercat, PMU и др.) для связи со счетчиками выберите соответствующий СОМ-порт.

По вопросам, связанным с использованием оптического преобразователя АЕ2, обращайтесь:
ООО "Эльстер Метроника",
Технический отдел.
111141, Россия, Москва,
1-й проезд Перова Поля, д.9, стр.3
Тел.: (495) 730-6697
E-mail: metronica.to@elster.com