



**Устройства сбора и передачи данных серии  
RTU-327**

ДЯИМ.466215.007 МП

**МЕТОДИКА ПОВЕРКИ**

МОСКВА 2009г.

1	Основные положения.....	3
2	Операции поверки.....	3
3	Средства поверки.....	3
4	Требования по безопасности .....	4
5	Условия поверки и подготовка к ней.....	4
6.	Порядок проведения поверки.....	4
6.1.	Внешний осмотр УСПД.....	4
6.2	Опробование .....	4
6.3	Определение абсолютной погрешности измерения текущего времени .....	4
6.4	Проведение поверки погрешности при опросе счетчиков. ....	10
7	Оформление результатов поверки .....	14

## 1 Основные положения

Настоящая методика поверки распространяется на устройства сбора и передачи данных серии RTU-327 (далее УСПД), предназначенные для измерения электрической энергии и мощности, а так же для автоматического сбора, накопления, обработки, хранения и передачи информации, полученной от счетчиков электрической энергии.

Методика устанавливает объем, условия поверки, методы и средства поверки УСПД и порядок оформления результатов поверки.

Межпроверочный интервал УСПД – 6 лет.

## 2 Операции поверки.

При проведении поверки должны быть выполнены операции, указанные в таблице 1

Таблица 1

Наименование Операции	Выполнение операций при поверке	
	Первичной и по- сле ремонта	Периодическая по- верка
Внешний осмотр и опробование	П.6.1., п.6.3	П. 6.1., п.6.3
Определение относительной погрешности при измерении электрической энергии и мощности при работе со счетчиками с цифровым выходом	---	П. 6.4
Определение абсолютной погрешности измерения текущего времени.	П.6.3	П. 6.3.
Оформление результатов поверки	П.7.	П. 7.

## 3 Средства поверки.

Для проведения поверки должны быть применены средства, указанные в таблице 2:

Таблица 2

Наименование средств	Метрологические характеристики
Переносной компьютер	
Пуско-наладочное ПО AlphaPlus W(AEP), AlphaPlus 100, AlphaPlus W1.8 (MeterCat), AlphaPlus100 , Конфигуратор СЭТ	
Программный пакет АС РЕ/СЕ/L	
Оптический преобразователь АЕ-1	
секундомер СДС	0,1 с
радиочасы МИР РЧ-01	Пределы допускаемой погрешности привязки переднего фронта выходного импульса к шкале координированного времени UTC, $\pm 1\text{мкс}$ .

*Допускается проведение поверки с применением эталонов и вспомогательных средств поверки, не указанных в таблице 2, но обеспечивающих определение и контроль метрологических характеристик поверяемых изделий с требуемой точностью.*

#### **4 Требования по безопасности**

При проведении поверки должны быть соблюдены требования безопасности, установленные ГОСТ 12.2.007.0 – 75, ГОСТ 12.2.007.3 – 75, "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", и "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей". К проведению поверки допускают лиц, аттестованных в качестве поверителей.

#### **5 Условия поверки и подготовка к ней**

5.1 При проведении поверки должны соблюдаться следующие условия:

- температура окружающего воздуха:  $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ ;
- относительная влажность воздуха от 30% до 80%;
- атмосферное давление от 84 до 106 кПа;
- напряжение питающей сети 182...242В;
- частота сети  $(50 \pm 1)$  Гц.

5.2 Перед проведением поверки необходимо изучить руководство по эксплуатации УСПД и эксплуатационную документацию средств, используемых при поверке.

### **6. Порядок проведения поверки**

#### **6.1. Внешний осмотр УСПД**

При проведении внешнего осмотра УСПД выполняются следующие операции:

- 6.1.1 Проверка комплектности УСПД на соответствие формуляру;
- 6.1.2 Проверка маркировки УСПД и соответствие заводских номеров на шильдике УСПД номерам, указанным в формуляре;
- 6.1.3 Проверка наличия действующих пломб в оговоренных местах;
- 6.1.4 Проверка внешнего вида УСПД с целью выявления возможных механических повреждений;
- 6.1.5 Проверка наличия и качества заземления УСПД;
- 6.1.6 Проверка целостности кабелей связи.

Примечание: п 6.1.3 – 6.1.6 выполняются во время периодической поверки.

#### **6.2 Опробование**

При проведении опробования должны быть выполнены следующие операции:

- 6.2.1 Проверка установления УСПД в рабочий режим. Для этого подать электропитание на УСПД. Дождаться окончания загрузки внутреннего ПО. Окончание загрузки характеризуется появлением красной индикации на HASP-ключе.

#### **6.3 Определение абсолютной погрешности измерения текущего времени**

Для определения абсолютной погрешности измерения УСПД текущего времени необходимо выполнить следующие операции:

- 6.3.1 Выполнить п. 6.2.1 настоящей инструкции. Убедиться, что УСПД находится в рабочем режиме.
- 6.3.2 Подключить компьютер к УСПД, используя любой из двух разъемов ETHERNET. Разъемы имеют следующие IP-адреса:

- LAN1 – 10.7.42.253 ( заводская предустановка)

6.3.3 С помощью терминальной программы «mstsc», входящей в стандартный состав ОС Windows XP, необходимо:

- Указать TCP/IP адрес УСПД ( заводские установки 192.168.1.1) ;
- Ввести имя пользователя и его пароль ( заводские установки *rtu-327* и *rtu-327* соответственно);
- Запустить на RTU конфигурационную программу “Коммуникатор АльфаЦЕНТР”, введя имя пользователя CNT и его пароль ( заводские установки *cnt*) ;

6.3.4 Перейдя к окну «Файл => Службы АльфаЦЕНТР», проверить состояние и настройки службы “AMR TCP/IP Сервер”.



Рисунок 1

Следует разрешить удаленную коррекцию времени, по крайней мере, для одного пароля удаленного доступа и запустить заново службу AMR TCP/IP, предварительно, если ранее была запущена, остановив ее.

6.3.5 Произвести загрузку и настройку ПО АльфаЦЕНТР PE/SE/L на компьютере инженерного пульта в соответствии с «Руководством пользователя ПО АС PE/SE/L».

6.3.6 Ввести характеристики коммуникации в окне «Редактирование точки опроса» (Рисунок 2):




Рисунок 3

6.3.7 Ввести описание УСПД, указав пароль, разрешающий коррекцию времени и точки учета УСПД в окне «Точки учета УСПД1 (Рисунок 3)»

Точки учета УСПД 1						
Действия						
№	Объект	Фильтр	Счетчик	Интервал 1	Интервал 2	Показание
1	stand (N.1)	Е�00 (N.60)	1043680	Нет	30 мин	Да
						Нет

Buttons at the bottom: OK, Добавить, Свойства, Удалить, Обновить, Отмена, Помощь.

Рисунок 3

6.3.8 Произвести синхронизацию инженерного пульта (с ПО АС РЕ/SE/L) с временем тайм-сервера ntp1.ipv.ru (Рисунок 4) или радио часов МИР РЧ-01:




Рисунок 4

Допускается синхронизация с временем тайм-серверов ntp2.ipv.ru или ntp3.ipv.ru (или другими сертифицированными тайм-серверами);

6.3.9 Произвести ручной опрос УСПД ПО АС РЕ/СЕ/Л с коррекцией времени. Убедиться в успешном прохождении синхронизации времени в УСПД (рисунок 5).

Опросить:		
	Точка опроса:	Сообщение
1	14.04.2009 14:44:54	Получено 0 событий журнала изменений сервера
1	14.04.2009 14:44:54	Получено 0 сообщений журнала событий счетчиков
1	14.04.2009 14:44:54	опрос завершен без ошибок связи
1	14.04.2009 14:44:54	работа завершена
1	14.04.2009 14:45:05	старт программы опроса
1	14.04.2009 14:45:05	Чтение базы данных
1	14.04.2009 14:45:05	Попытка соединится с: сн(350:5001...
1	14.04.2009 14:45:05	Начало опроса ...
1	14.04.2009 14:45:06	Версия ПО УСПД:03.19.00
1	14.04.2009 14:45:06	Время УСПД:"14/04/2009 14:45:03"
1	14.04.2009 14:45:06	сч.:5000106: передача профиля нагрузки
1	14.04.2009 14:45:06	ERR-201: Грп. 1 : сч.(5000106) отсутствует в удаленном УСПД или пар...
1	14.04.2009 14:45:06	Получено 0 сообщений журнала УСПД
1	14.04.2009 14:45:06	Получено 0 событий журнала изменений сервера
1	14.04.2009 14:45:06	Получено 0 сообщений журнала событий счетчиков
1	14.04.2009 14:45:06	MES-122: Коррекция времени на 3 сек:14/04/2009 14:45:03
1	14.04.2009 14:45:06	опрос завершен без ошибок связи
1	14.04.2009 14:45:07	работа завершена

Рисунок 5.

6.3.10 Оставить УСПД во включенном состоянии на 24 часа. В течение этого времени

синхронизация УСПД не должна производиться. По истечении 24 часов включить инженерный пульт (компьютер с установленным ПО AC\_PE/SE/L) и выполнить п.п. 6.3.10 и 6.3.11 настоящей инструкции. Убедиться в успешном прохождении синхронизации времени в УСПД и зафиксировать величину коррекции времени, которая будет являться абсолютной погрешностью хода часов УСПД.

6.3.11 УСПД считается выдержавшим поверку, если абсолютная погрешность хода внутренних часов составляет не более  $\pm 4$  секунд в сутки.

6.3.12. Определение погрешности между часами опрашиваемых приборов и УСПД.

Эта проверка проводится для устройств, которые находились в режиме автоматической синхронизации времени с проверяемым УСПД не менее чем одну неделю, с интервалом опроса не реже одного раза в 30 минут.

6.3.12.1. Запустить на УСПД программу "Коммуникатор АльфаЦЕНТР", и открыть форму "Свойства опроса счетчика (свойства опроса УСПД)". Запомнить (записать) исходные значения параметров "Нижний предел" и "Максимальная величина коррекции";

6.3.12.2. Установить признак коррекции времени и следующие значения параметров для коррекции: "Нижний предел" – 1 секунда  
"Максимальная величина коррекции" – 20 секунд.




Рисунок 6.

6.3.12.3. В программе Коммуникатор АльфаЦЕНТР, через меню "Файл->Параметры" открыть форму "Параметры опроса" и убедиться, что включен "режим отладки для программ сбора данных, уровень 1" (при необходимости установить "Включен" и "Уровень\_1").




Рисунок 7.

6.3.12.4. В программе Коммуникатор АльфаЦЕНТР, вывести на экран диагностическое окно опроса контролируемой группы приборов (счетчиков или УСПД) с помощью команды "Журнал отладки", выделив, предварительно, контролируемую точку опроса.




Рисунок 8.

По прошествии не менее 95 минут, убедиться, что фиксируемое в сообщении "Время счетчика" и время УСПД отличаются не более чем на -/+2 секунды.

#### 6.3.12.5. На УСПД, в программе "Коммуникатор АльфаЦЕНТР"

- открыть форму "Свойства опроса счетчика (свойства опроса УСПД)" и восстановить значения параметров "Нижний предел" и "Максимальная величина коррекции" (такими, какими они были при выполнении п. 6.3.13.2);
- из раздела меню "Файл" вызвать "Параметры" и открыть форму "Параметры опроса". Отключить "режим отладки" для программ сбора данных.

### 6.4 Определение относительной погрешности при измерении электрической энергии и мощности при работе со счетчиками с цифровым выходом.

Выполнить требования по п.6.1 - п.6.3.

#### 6.4.1 Определение метрологических характеристик измерительных каналов от счетчиков может осуществляться одним из методов.

##### Метод 1. По показаниям индикаторов счетчика при наличии нагрузки.

- С помощью ПО "Коммуникатор АльфаЦЕНТР", установленного на УСПД, убедиться, что автоматический опрос приборов работает. Для этого вызвать форму "Состояние и управление автоматическими службами" с помощью команд меню "Файл->Службы АльфаЦЕНТР", Индикатор "Автоматический опрос" должен быть зеленого цвета.




Рисунок 9.

- Снять показания текущих коммерческих данных (показания по энергии) строго в момент времени в конце 30 минутного интервала с индикаторов счетчиков;
- С помощью ПО "Коммуникатор АльфаЦЕНТР", установленного на УСПД, вывести, для каждого счетчика, профиль 30-минутных расходов и расчетных показаний за текущий день, выполнив команду "Данные".

Данные по счетчику 6385581											
Счетчик: 6385581			Объект: 3		Комбинат им. Микояна					Файл: 33	
Коммерческий интервал			Файл:		Ремонтный цех						
День	Время	№	Счетчик	Пульсы	Расход по сч.	Энергия	Энергия+потери	Показания	Статус	ПР	Д...
02.09.2009	00:30	1	6385581	1640	0.04100	82.00000	82.00000	331.96182	0	1	1
02.09.2009	01:00	2	6385581	1641	0.04102	82.05000	82.05000	332.00285	0	1	1
02.09.2009	01:30	3	6385581	1640	0.04100	82.00000	82.00000	332.04385	0	1	1
02.09.2009	02:00	4	6385581	1641	0.04102	82.05000	82.05000	332.08488	0	1	1
02.09.2009	02:30	5	6385581	1641	0.04102	82.05000	82.05000	332.12590	0	1	1
02.09.2009	03:00	6	6385581	1642	0.04105	82.10000	82.10000	332.16695	0	1	1
02.09.2009	03:30	7	6385581	1641	0.04102	82.05000	82.05000	332.20797	0	1	1
02.09.2009	04:00	8	6385581	1643	0.04108	82.15000	82.15000	332.24905	0	1	1
02.09.2009	04:30	9	6385581	1642	0.04105	82.10000	82.10000	332.29010	0	1	1
02.09.2009	05:00	10	6385581	1643	0.04108	82.15000	82.15000	332.33118	0	1	1
02.09.2009	05:30	11	6385581	1643	0.04108	82.15000	82.15000	332.37225	0	1	1
02.09.2009	06:00	12	6385581	1842	0.04105	82.10000	82.10000	332.41330	0	1	1
02.09.2009	06:30	13	6385581	1643	0.04108	82.15000	82.15000	332.45438	0	1	1
02.09.2009	07:00	14	6385581	1643	0.04108	82.15000	82.15000	332.49545	0	1	1
02.09.2009	07:30	15	6385581	1642	0.04105	82.10000	82.10000	332.53650	0	1	1
02.09.2009	08:00	16	6385581	1641	0.04102	82.05000	82.05000	332.57752	0	1	1
02.09.2009	08:30	17	6385581	1839	0.04097	81.95000	81.95000	332.61850	0	1	1
02.09.2009	09:00	18	6385581	1636	0.04090	81.80000	81.80000	332.65940	0	1	1
02.09.2009	09:30	19	6385581	1635	0.04088	81.75000	81.75000	332.70027	0	1	1
02.09.2009	10:00	20	6385581	1631	0.04077	81.55000	81.55000	332.74105	0	1	1
02.09.2009	10:30	21	6385581	1630	0.04075	81.50000	81.50000	332.78180	0	1	1
02.09.2009	11:00	22	6385581	1629	0.04072	81.45000	81.45000	332.82252	0	1	1
02.09.2009	11:30	23									
02.09.2009	12:00	24									

Рисунок 10.

- сравнить показания, зафиксированные на индикаторе каждого счетчика в конце 30-мин. интервала, со значением поля “Показание”, формы “Коммерческий интервал”, на этот же интервал.

Если разность показаний индикатора счетчика и расчетного показания УСПД не превышает одной единицы младшего (последнего) разряда, считают, что данный измерительный канал прошел проверку успешно.

#### Метод 2. По показаниям индикаторов счетчика при отсутствии нагрузки на счетчиках.

- С помощью ПО “Коммуникатор АльфаЦЕНТР”, установленного на УСПД, убедится, что автоматический опрос приборов работает.
- Снять показания текущих коммерческих данных (показания по накопленной энергии) с индикаторов счетчиков при отсутствии нагрузки на них в течение, по крайней мере, 40 минут;
- С помощью ПО “Коммуникатор АльфаЦЕНТР”, вывести, для каждого счетчика, профиль 30-минутных расходов и расчетных показаний за текущий день, выполнив команду “Данные”.
- Сравнить показания, зафиксированные на индикаторе каждого счетчика в конце последнего 30-мин. интервала, со значением поля “Показание” на этот же интервал.

Данные по счетчику 3001966

Счетчик:		3001966	Объект:	3	Комбинат им. Микояна					
Коммерческий интервал			Фидер:	9	Ввод 5					
День	Время	N=	Счетчик	Пульсы	Расход по сч.	Энергия	Энергия + потери	Показания	Статус	ПР
02.09.2009	03:30	7	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	04:00	8	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	04:30	9	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	05:00	10	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	05:30	11	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	06:00	12	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	06:30	13	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	07:00	14	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	07:30	15	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	08:00	16	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	08:30	17	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	09:00	18	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	09:30	19	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	10:00	20	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	10:30	21	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	1	1
02.09.2009	11:00	22	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	1	1
02.09.2009	11:30	23	3001966		0.00000	0.00000	0.00000	26579686.40128	0	1
02.09.2009	12:00	24								
02.09.2009	12:30	25								
02.09.2009	13:00	26								
02.09.2009	13:30	27								
02.09.2009	14:00	28								
02.09.2009	14:30	29								
02.09.2009	15:00	30								

Отмена

Рисунок 11.

Если разность показаний индикатора счетчика и расчетного показания УСПД не превышает одной единицы младшего (последнего) разряда, считают, что данный измерительный канал прошел проверку успешно.

#### Метод 3. По зафиксированным ежедневным показаниям счетчика.

- С помощью ПО “Коммуникатор Альфа ЦЕНТР”, установленного на УСПД, вывести зафиксированные показания (“авточтение”) счетчиков на начало и конец предыдущих суток, вызвав форму “Диагностика ГН и показаний”->“Последние показания” (Рисунок 12).

Диагностика ГН и показаний , Точка опроса 4 Счетчики на Сом3.

Последние показания		KW-Птр	Точка опроса 4 Счетчики на Сом3			
<input type="checkbox"/> Вывести	Измерение : kW-Птр	<input type="button" value="-"/>	<input type="checkbox"/> Авточтение последних 2 <input type="checkbox"/> Стартовыми <input type="checkbox"/> Квадраты <input type="checkbox"/> Показания счетчика на указанную дату/время			
Точка учета						
Тип / объект / фидер	Наименование фидера	Показание	Авточтение 1	Авточтение 2	Авточтение 3	Авточтение
<input checked="" type="checkbox"/> 5 / 3 / 3	Ввод-1	Дата	17.05.2009 00:00:00	16.05.2009 00:00:00		
		Счетчик	1031086	1031086		
<input checked="" type="checkbox"/> 5 / 3 / 6	Ввод-4	Общее	372321.120000	371934.640000		
		Дата	02.09.2009 00:00:00	01.09.2009 00:00:00		
<input checked="" type="checkbox"/> 5 / 3 / 31	На обогрев	Счетчик	1031087	1031087		
		Общее	306.088120	304.222640		
<input checked="" type="checkbox"/> 5 / 3 / 32	Цех переплавки	Дата	02.09.2009 00:00:00	01.09.2009 00:00:00		
		Счетчик	6385924	6385924		
			312.406225	310.504825		
			6385925	6385925		

Рисунок 12.

- С помощью ПО "Коммуникатор Альфа ЦЕНТР" вызвать форму "Диагностика ГН и показаний"->"Расходы и расчетные показания". Вывести расход по каждому счетчику за предыдущий день, вычисленный суммированием интервальных расходов профиля ( $\Delta E_{RTU}$ ). Значение расхода находится в колонке "Профиль->Расход"(Рисунок 13).

Диагностика ГН и показаний , Точка опроса 4 Счетчики на Сом3.

Расходы и расчетные показания		KW-Птр	Точка опроса 4 Счетчики на Сом3							
Выбрать период	<input type="button" value="Задать -&gt;"/>	Начало	1 сентября 2009 г.	00:00	Конец	2 сентября 2009 г.	00:00			
<input type="checkbox"/> Вывести	kW-Птр, "01/09/2009 00:00:00" - "02/09/2009 00:00:00"						<input type="button" value="Проверка"/>			
Точка учета			Профиль		Показания			Суммар		
Nº	Объект	Nº	Фидер	Счетчик	Расход	КТ к КН	Начальное	Конечное	Отклонение	Расход без
3	Комбинат им. Микояна	6	Ввод-4	1031087	3730.960000	2000.000000	304.222640	306.088120	-0.000000	1.865
3	Комбинат им. Микояна	31	На обогрев	6385924	3802.800000	2000.000000	310.504825	312.406225	0.000000	1.901
3	Комбинат им. Микояна	32	Цех переплавки	6385925	4053.100000	2000.000000	350.115475	352.142025	-0.000000	2.026
3	Комбинат им. Микояна	33	Ремонтный цех	6385581	3927.100000	2000.000000	329.957275	331.920825	-0.000000	1.963

Показание на начало периода

Рисунок 13.

- Вычислить расход (приход) электроэнергии за предыдущий день по зафиксированным показаниям счетчика на начало и конец дня:

$$\Delta E_{сч} = E_{кон.сч.} - E_{нач.сч.};$$

Вычислить разность ( $E$ ) между расходом (приходом) полученным по фиксированным показаниям счетчика и по профилю расходов:

$$E = \Delta E_{\text{оч}} - \Delta E_{\text{RTU}} / K$$

Где значение  $K$  – суммарный коэффициент, равный произведению коэффициентов трансформации по напряжению, току, и множителя, определенных при описании счетчика в момент конфигурирования УСПД.

$$K = K_t * K_n * M$$

Если величина  $E$  не превышает единицы младшего (последнего) разряда, считают, что данный измерительный канал прошел поверку успешно.

## 7 Оформление результатов поверки

Положительные результаты поверки УСПД оформляют путем записи в формуляре УСПД или выдачи на него свидетельства о поверке в соответствии с ПР50.2.006-94. Лицо, производившее поверку, производит пломбирование УСПД с помощью поверительного клейма с указанием даты поверки;

При отрицательных результатах поверки УСПД к эксплуатации не допускается. Предыдущие клейма поверки гасятся и выписывается «Извещение о непригодности» в соответствии с ПР50.2.006-94 с указанием причин непригодности.

Начальник лаборатории ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС»

В.В. Новиков

**Ведомость соответствия испытанных образцов устройств сбора и передачи данных серии RTU-327 требованиям технических условий**

Содержание испытаний	Требования к параметру	Результаты испытаний			Выходы
		№ 03	№ 05	№ 07	
1. Проверка на соответствие требованиям конструкторской документации, комплектности, маркировки, упаковки, требованиям безопасности.	Соответствие конструкторской документации	выдержал	выдержал	выдержан	Соотв.
2. Проверка габаритных размеров, и массы.	RTU-327: 482; 177; 450 мм 10 кг RTU – 327L, RTU – 327LV: 255; 69; 152 мм 3 кг	255; 69; 152 мм 3,0 кг	482; 177; 450 мм 10 кг	482; 177; 450 мм 10 кг	Соотв. Соотв. Соотв.
3. Опробование	Индикатор и клавиши работают	выдержан	выдержан	выдержан	Соотв.
4. Проверка электрической прочности изоляции.	Отсутствие пробоя при испытательном напряжении 1500 В	выдержан	выдержан	выдержан	Соотв. Соотв.
5. Проверка электрического сопротивления изоляции.	Не менее 20 МОм в нормальных условиях применения 5 МОм при температуре 55 °С и влажности не более 80% 2 МОм при температуре 30 °С и влажности 95%	400 МОм	400 МОм	400 МОм	Соотв. Соотв. Соотв.
6. Проверка времени установления рабочего режима.	Не более 120 с	101 с	103 с	95 с	Соотв.
7. Проверка функционирования и производительности	При 32 портах RS-485 и скорости на порте 9600 длительность опроса 1-го счетчика не более 11 с	6 с	7 с	6 с	Соотв.
8. Определение достоверности передаваемой информации.	Передача информации без искаений.	выдержан	выдержан	выдержан	Соотв.
9. Проверка электрического питания и потребляемой мощности.	RTU-327(LV) не более 45 Вт RTU-327 не более 300 Вт	31 Вт	223 Вт	217 Вт	Соотв.
10. Проверка основной полрепности при измерении электрической энергии и мощности при работе со счетчиками с цифровым выходом (A1(Альфа), A2(Альфа+), EA(ЕвроАльфа), A1700, А1140, А3, А1800, СЭТ-4ТМ.02(М), СЭТ-4ТМ.03(М), ПСЧ-4ТМ.05(М), ПСЧ-3ТМ.05(М)),	+1 единицы младшего разряда	0	0	0	Соотв.

СЭБ-1ТМ.02(М), SL7000, CC-301, EPQS, Меркурий-230.				
11. Проверка влияния кратковременных прерываний наряжения.	Полное сохранение информации и хода часов	Сбоев нет	Сбоев нет	Соотв.
12. Проверка хода часов и сохранности информации при полном отключении питания.	Полное сохранение информации.	Сбоев нет	Сбоев нет	Соотв.
13. Определение допускаемой погрешности по времени с учетом коррекции 1 раз в час	$\pm 2$ с	0 с	1 с	0 с
14. Определение допускаемой погрешности по времени за сутки без внешней коррекции.	$\pm 4$ с	2 с	3 с	2 с
15. Проверка функционирования в рабочем диапазоне напряжений.	187...242 В	Сбоев нет	Сбоев нет	Соотв.
16. Проверка функционирования при климатическом воздействии.	Изделия должны быть устойчивы к климатическим воздействиям при температуре от 0 °C до +50 °C и относительной влажности до 90% при 25 °C	Сбоев нет	Сбоев нет	Соотв.
17. Проверка прочности в транспортной таре к климатическим и механическим воздействиям.	Изделия должны быть прочны к температуре от -25 °C до +55 °C и механическим воздействиям по гр.3 ГОСТ 22261	Сбоев нет	Сбоев нет	Соотв.

Начальник лаборатории ФГУП «ВНИИМС»

В.В. Новиков

Генеральный директор  
ООО «Эльстер Метроник»

М.В. Петухов